

ST.050  
Serraggio della GHIERA sul  
CORPO con dispensazione  
COLLA su filetto


ST.060  
Magazzino di accumulo  
VALVOLE per attesa  
reticolazione COLLA

ST.070  
Collaudo di  
movimentazione  
dell'ASTA

ST.080  
Collaudo di  
tenuta ad aria  
della VALVOLA  
CHIUSA

ST.090  
Collaudo di  
tenuta ad aria  
della VALVOLA  
SEMI-APERTA

ST.100  
Avvitatura LEVA  
su ASTA



ST.040  
Carico manuale  
di ASTA e SFERA  
e trasferimento  
della GHIERA  
sul CORPO

ST.030  
Dispensazione automatica  
di GRASSO nei SEGGI

ST.020  
Compattamento automatico  
dei SEGGI nella corretta  
posizione

ST.010  
Carico manuale  
di CORPO e GHIERA,  
e dei SEGGI al loro  
interno

# LINEA AUTOMATICA DI ASSEMBLAGGIO E DI COLLAUDO DI VALVOLE A SFERA